




Application

Anwendung/Применение/
Application/تطبيق

Transition profiles are used to smoothly cover the transitions that occur during floor covering.
Application Methods: Screw or Self-adhesive



Übergangsprofile werden zur regelrechten Deckung der Übergänge verwendet, die beim Verlegen des Bodens auftreten.

Anwendungsmethoden: Schraube oder Selbstklebend



Переходные профили используются для правильного закрытия переходов, возникающих при выполнении напольных покрытий.

Методы монтажа: саморезом (винтовые) или самоклеящиеся.



Profils de transition sont utilisés pour recouvrement de manière correct les discontinuités qui se produisent lors de la pose du sol.

Méthodes d'application : à vis ou auto-adhésif



تستخدم بروفيلات الممرات لإغلاق الممرات الظاهرة بانتظام أثناء تفريش الأرضية. طرق التطبيق: برغي أو لاصق تلقائي

Profile

Profil/Профиль/Profil/بروفيل



5 mm X 80 mm

1009

191 gr/mt

Surface Finishing: Polished Eloxal - Raw Polishing

Oberfläche: Glänzende Eloxal - Rohpolierung/

Обработка поверхности: Глянцевый анодированный - необработанная полировка/

Traitement de surface: Anodisé brillant - Polissage brut/

معالجة السطح: لامع بأكسيد - تلميع خام

Color

Farbe/Цвет/Couleur/اللون



Polished Eloxal

Glänzende Eloxal/Глянцевый анодированный/Anodisé brillant/عمرال/ديسك أب



Silver

Silber/
Серебряный/
Argent/فضة



Gold

Gold/
золото/
Or/الذهب



Bronze

Bronze/
бронза/
Bronze/برونزية



Titan

Titan/
титан/
Titan/تيتان



Black

Schwarz/
чернить/
Noir/أسود



Polishing

Polieren/
Полировка/
Polissage / تلميع